M12 male   M12 female

1: Vdc [Power supply]
2: TxRx+ (A) [RS485]
3: Gnd
4: TxRx- (B) [RS485]
5: Shield